Sohle: Naturstein
Flanke: Naturstein

Steinsohle / Überlauf Wilschutz

Holzsohle

Betonschwelle

Sohle: Kies
Flanke: Naturstein



Sohle: Kies
Flanke: Gunit



Sohle: Beton
Flanke: Gunit

Index	Datum	Kon.	Visa	Änderung

Punkt Nr.	Y(LV03)	X(LV03)	Y(LV95)	X(LV95)
	613554.68	269249.53	2613555.26	1269250.14
W1:	613707.04	269377.32	2613707.64	1269377.92
W2:	613707.78	269377.87	2613708.37	1269378.47
W3:	613800.00	269454.14	2613800.59	1269454.74
W4:	613804.07	269457.64	2613804.67	1269458.25
W5:	613862.10	269505.12	2613862.69	1269505.73
W6:	613861.29	269504.53	2613861.88	1269505.13
W7:	613921.93	269567.21	2613922.52	1269567.82
W8:	613994.48	269635.00	2613995.07	1269635.61

Projekt: IWB, Konzept Sanierung Riehenteich
IWB Industrielle Werke Basel
Postfach, 4002 Basel

Plantitel: Beschaffenheit Kanalsohle, Situation

Aufgenommen am 30.05.2018 von MP/HRa

Dateiname: Aufnahme Sohlenmerkmal.dwg					Abteilung VoG
Projekt-Nr.: 2266.048.01	Index	Massstab	Format	Datum	Gez. FL
Layout: Situationsplan, 1:750		1:750	A3	19.06.2018	HRa

RAPP
Rapp Infra AG
Hochstrasse 100
CH-4018 Basel
T +41 58 595 77 77
www.rapp.ch

Auftraggeber:
iwb
IWB Industrielle Werke Basel
Margarethenstrasse 40
CH-4021 Basel
T +4161 275 51 11
www.iwb.ch